

Výkaz výměr provedeného čištění ventilace

Chotěšovská 678 Praha 9

Vyčištěno celkem 31 kusů Odtahových ventilátorů.

18x Ventilátor bylo silně znečištěný.

13x Ventilátor standartně znečištěno

Odtahové ventilátory celkem 23 kusů

Výsledek měření : Vyhovuje

Výsledek vyzuelní zkoušky : Vyhovuje

Výsledek funkční zkoušky : Vyhovuje

Výsledek ložiska Axiální vůle : Vyhovuje

Výsledek ložiska radiální vůle : Vyhovuje

MĚŘENÍ

Odpor ochranného vodiče RPE [Ω] : 0,03

Izolační odpor R ISO [$M\Omega$] : 100

Zkušební napětí U ISO [V] : 231

Náhr. Únik. Proud I_{NU} [A] : 0,07

Závady ventilátorů :

Kostka č. 3.2 – Ventilátor TD 350 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Kostka č. 3.3 – Ventilátor TD 350 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Kostka č. 3.4 – Ventilátor TD 350 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Kostka č. 1.1 – Ventilátor TD 800 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Kostka č. 9 – Ventilátor TD 350 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Kostka č. 11 – Ventilátor TD 350 –Přidřené lisované ložisko - Vůle na lisované hřídeli.

Kostka č. 2 – Ventilátor TD 800 –Hučí lisované ložisko - Vůle na lisované hřídeli.

Kostka č. 1 – Ventilátor TD 500 –Přidřené lisované ložisko (vysoké zahřívání)

Závěr : Ventilátory popisované v závadách doporučují výměnu zbývajcí ventilátory bez závad.

Dne : 10.02.2014

Razítko a podpis

REVTECHNIK
ROMAN NOVOTNÝ
Drahobejlova 1255/43
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 74414038, DIČ CZ8008280159